

Forslag vedr. grøfter

Undertegnede foreslår, at grundejerforeningen står for at grøfter og vandløb bliver rensset op, een gang for alle. Det skal gøres med maskine, da der er sand og slam i et lag på op til 38 cm .Et par eksempler: Ved Gudmindrup strandvej er grøften tilsandet 38 cm så vandet presses lodret op over en sandrevle for at kunne begynde at løbe. Resten af grøften er fuld af dunhammerer som det er umuligt at fjerne med håndkraft. Det betyder, at grundvandet også stiger 38 cm inden vandet begynder at løbe i vandløbet. (Foto og video medsendt)

Det samme gælder under Dragsholmvej, dog kun 26 cm.

Det er en medvirkende årsag til, at hele området var oversvømmet.

Det er klart, at rørene hele tiden skal spules, da de ligger under grøftens nye bund, der er 38 cm højere. Slam og sand samler sig på det laveste sted.

Jeg vil gerne uddybe, men kan desværre ikke deltage i generalforsamlingen, da jeg er i Jylland.

Med venlig hilsen

Jørgen Petersen

Fyrreager 3